

plaats	wijk	adressen	werkzaamheden	jan. - maart	april - juni	juli - sept.	okt. - dec.
Bavel		Mariastraat 29 t/m 35	Buitenschilderwerk				
Bavel		Mariastraat 29 t/m 35	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Jack van gilsplein 2 t/m 28	Buitenschilderwerk				
Bavel		Jack van gilsplein 2 t/m 28	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Pastoor Doensstraat 16, 34, 38, 40	Buitenschilderwerk				
Bavel		Pastoor Doensstraat 16, 34, 38, 40	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Lange Vore 6 t/m 6E	Buitenschilderwerk				
Bavel		Lange Vore 6 t/m 6E	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Pastoor Doensstraat 18 t/m 42	Buitenschilderwerk				
Bavel		Pastoor Doensstraat 18 t/m 42	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Thoornseweg 1 t/m 41	Buitenschilderwerk				
Bavel		Thoornseweg 2 t/m 42	Buitenschilderwerk				
Bavel		Brigidastraat 72 t/m 78	Buitenschilderwerk				
Bavel		Brigidastraat 72 t/m 78	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Hoge zijde 57 t/m 59	Buitenschilderwerk				
Bavel		Brigidastraat 72 t/m 78	Plaatsen Hr++ beglazing bij enkel glas				
Bavel		Wildbraak 20 t/m 29	Reinigen en servicebeurt kunststof kozijnen				
Bavel		Rooibraak 1 t/m 4	Reinigen en servicebeurt kunststof kozijnen				
Bavel		Wildbraak 45 t/m 49	Reinigen en servicebeurt kunststof kozijnen				
Bavel		Jack van Gilsplein 3 t/m 28 woningen	Liftonderhoud				
Bavel		Hof 7 t/m 27	Liftonderhoud				
Bavel		Schoolstraat 12 t/m 36 woningen	Liftonderhoud				
Bavel		Pastoor Doensstraat 18 t/m 42	Vervangen vloerbedekking algemene ruimtes				
Bavel		Jack van Gilsplein 3 t/m 28	Vervangen vloerbedekking algemene ruimtes				
Bavel		Wildbraak 20 t/m 29	Buitenschilderwerk				
Bavel		Rooibraak 1 t/m 4	Buitenschilderwerk				
Bavel		Wildbraak 45 t/m 49	Buitenschilderwerk				
Bavel		Middeltiend 11 t/m 13	Buitenschilderwerk				
Bavel		Rieblok 5 t/m 9	Buitenschilderwerk				
Bavel		Pastoor Doensstraat 16, 34, 38, 40	Herstel dak				
Bavel		Lange Vore 6 t/m 6E	Herstel dak				
Bavel		Pastoor Doensstraat 18 t/m 42	Herstel dak				
Bavel		Pastoor Doensstraat 18 t/m 42	Brievenbussen vervangen				
Bavel		Jack van gilsplein 2 t/m 28	Onderhoud serre binnentuin Jack van Gilsplein				
Bavel		Laurentiusstraat 3A1 t/m 7C8	Onderzoek hitte bovenste verdieping ALG016200				
Bavel		Heining 17 t/m 68	Werkzaamheden aan de kozijnen				
Bavel		t Haantje 14 t/m 20	Werkzaamheden aan de kozijnen				